AILES OLÉRONAISES



PRÉCAUTIONS URGENCES

Mise à jour le 01/01/2016

DR400/180 RÉGENT F-GTPA

Moteur : Lycoming Type : O-360

Puissance: 180 HP = 132 kW **Huile**: Total Aero D80

Capacité: 8 Litres

Carburant: 100 LL Capacité réservoirs: 110 + (2 x 40 L) Quantité utilisable: 99 + (2 x 40 L)

Consommation à 75%:38 L/h Consommation à 65%:33 L/h Masse Maxi décollage: 1100 Kg Masse Maxi atterrissage: 1045 Kg Charge utile avec le plein: 360 Kg Limitation vent de travers: 22 Kt Autonomie à 65%: 5 h 00

PARTICULARITÉES LIÉES A CET AVION

- ➢ <u>SIÈGES</u>: Vérifier que les deux sièges avant soient bien verrouillés, la manette de réglage doit être en butée avant. Voir détail de fonctionnement page suivante.
- MASSES MAXI: Attention masses maxi au décollage (MTOW) et à l'atterrissage (MLW) différentes.

 MTOW = 1100 kg MLW = 1045 kg soit 55 kg d'écart. A prendre donc en compte les jours ou les pleins sont réalisés et la masse maxi au décollage atteinte. Sauf urgence, théoriquement il faut donc consommer ces 55 kg d'essence soit 76 L (2 heures de vol à la puissance maxi) avant de revenir se poser

PRÉVOL:

- > <u>Tension d'alimentation</u>: En cas d'utilisation d'un groupe extérieur (batterie faible), l'avion a un circuit électrique fonctionnant en 12 v (le moins à la masse).
- Réservoirs d'essence : Au nombre de trois, un principal de 110 litres et deux réservoirs d'aile de 40 litres chacun. Il est important de s'assurer du bon fonctionnement du sélecteur de réservoir avant le vol, et de décoller sur le plus plein. Gestion recommandée : utilisation du principal jusqu'à la moitié puis des réservoirs d'aile en alternance toutes les demi-heures.
- > Purges réservoirs : L'avion possède 4 points de purge.
- <u>Niveau d'huile</u>: Vérification impérative du niveau avant ouverture de la verrière afin d'éviter de la détériorer ou de tordre la trappe d'accès.
- ➤ <u>Protection de la verrière :</u> Il est interdit de poser quoi que ce soit sur le tableau de bord (casques ou planchette), risque de cassure ou rayure du pare-brise à la fermeture +
 - Pour nettoyage de la verrière, éviter les éponges abrasives quelle que soit la marque (gratounettes).
- > GPS: Cet avion bien qu'équipé d'un GPS ne dispense pas :
 - de se familiariser sur son fonctionnement au sol;
 - d'avoir préparé un véritable LOG de nav.
 - Le GPS ne doit être considéré que comme un complément aux moyens classiques de navigation.

AU SOL:

- Les volets: Ils sont manuels, et doivent être en position sortie lors du stationnement de l'avion. En vol, la vitesse maxi de sortie des volets est de 170 km/h (92kt) pour le 1er cran, et on recommande une vitesse maxi de 150 km/h (81kt) pour le 2ème cran. Détails des blocages de volets dans ce dossier.
- Le stationnement : si l'avion doit être stationné en extérieur pour une durée supérieure à la journée ou si le temps le nécessite (vent), il est impératif d'immobiliser les commandes de vol pour cela utilisez la ceinture de sécurité coté pilote pour immobiliser les commandes. Des œillets situés sous les ailes et sous l'empennage permettent de mettre des cordes pour fixer l'avion au sol.
- > Frein de parc : Manette centrale de blocage des freins tirée, repère en haut. Attention pas de freins aux palonniers.
- Frein de service: Pas de pédale spécifique pour les freins, mais frein actionné lorsque palonnier à fond (même côté).
- Evolutions au sol: Attention au roulage sur terrains en herbe, irréguliers ou avec des pierres, la garde au sol de l'hélice est de 25 cm. Elle est plus faible que sur la plupart des autres avions légers.

EN VOL: éviter les régimes moteur prolongés dans la plage 2150 à 2350 tours/mn (arc jaune du tachymètre).

- > Frein de service: En finale et à l'atterrissage, veiller à avoir les talons au plancher. Pas de palonnier à fond.
- Roulette de nez: Attention, celle-ci est conjuguée au sol si amortisseur compressé, en vol l'amortisseur étant détendu, le train avant est bloqué dans l'axe afin de limiter la traînée. (Voir détail schématisé dans ce dossier). Il est donc possible lors d'un atterrissage manche maintenu en arrière, ou si l'amortisseur est trop gonflé, ou si une charge arrière est importante que ce train avant ne se soit pas libéré. Dans ce cas, une légère action à piquer sur le manche permet de charger la roulette et de libérer l'enclenchement de direction du train.
- **Essence**: Eviter toute finale sur réservoir principal (arrière) avec moins de 10 L d'essence.
- Balise de détresse : balise portable 406 MHz (déclenchement uniquement manuel).
- Relevé des heures de vol : Le temps utilisé pour la facturation correspond au temps horamètre.


Ce document ne remplace pas le manuel de vol


PARTICULARITÉS


LE BLOCAGE DES SIÈGES AVANT


Verrouilage siège DR 400















� � �

LE DISPOSITIF D'ENCLENCHEMENT DU TRAIN AVANT



PROCÉDURES D'URGENCE DR 400-180

AU ROULAGE : DYSFONCTIONNEMENTS OU ALARMES

(ratés moteur, puissance insuffisante, bruits anormaux, alarmes) INTERROMPRE le ROULAGE par :

réduction totale de la puissance

rentrer les volets

freiner, avertir et rentrer au parking.

Si fumée ou risque d'incendie : mixture tirée

tous contacts sur OFF

PANNE AVANT DÉCOLLAGE

SI ASSEZ DE PISTE

Puissance à 0

Volets rentrés, Freins à la demande. Retour Parking

SI PISTE TROP COURTE POUR ARRËT

Puissance à 0. Volets rentrés. Freins au max (sans blocage)

Mixture sur OFF (tirée)

Essence sur Fermé. Contacts magnétos sur OFF

Batterie coupée.

PANNE PARTIELLE APRÈS DÉCOLLAGE (diminution des tours

MAIS au minimum 2000 t/mn)

revenir en tour de piste basse hauteur et annoncer PAN PAN pour priorité à l'atterro maintenir la vitesse d'attente

rester proche du terrain (une panne partielle peut vite devenir une panne totale) et circuit court.

ne sortir le 2ème cran qu'en courte finale.

PANNE TOTALE APRÈS DÉCOLLAGE

Manche devant - Droit devant (+ ou - 30°, ne pas tenter le demi-tour en dessous de 800 ft.

Vitesse de plané : 145 km/h (78 kt) Mixture sur OFF (tirée)

Essence sur Fermé

Magnétos sur OFF

Message puis Batterie sur OFF

Information des passagers

Volets tous sortis avant impact.

PANNE MOTEUR EN VOL

Prendre Vitesse de finesse max volets rentrés : 150 km/h (81 Kt)

Essai de résolution panne : Pompe essence sur Marche

Réservoir le plus plein Mixture Plein riche (poussée) Réchauffage carbu tiré Magnéto sur L, puis R, puis Both Manette des gaz sur 1/4 (4 cm)

Si l'hélice tourne, le moteur devrait se remettre en route

Si non, voir procédure d'atterrissage en campagne.

MOTEUR IRRÉGULIER

Réchauffage Carbu: Marche (Tiré)

Si persistance au bout d'une minute

Réchauffage Carbu Arrêt (Poussé)

Mixture Réglée (plein riche en basses couches) Au dessus de 5000 ft, nécessité d'appauvrir, même en montée... (voir manuel de vol)

Pompe électrique Marche Instruments moteurs Vérifiés Contacts Magnétos sélectionnés : L - R - Both

ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE SANS MOTEUR

Prendre - VI= 150 km/h - Essai résolution pannes comme ci-dessus. Rechercher un terrain et débuter l'encadrement ou la PTL (vent à sa gauche).

- Ceintures Serrées et harnais enclenché

Priorité au pilotage mais si possible :

Message radio

- Transpondeur 7700

- Balise détresse manuel

En Finale:

- Essence Fermé - Mixture : Etouffoir - Magnétos : Coupées - Alternateur et Batterie Off

Vitesse 130 Km/h - Pleins volets - Gestion passagers Déverrouiller la Verrière

Après atterrissage, si verrière bloquée, levez verticalement les deux leviers de largage situés de part et d'autre du tableau de bord (glissière).

ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE AVEC MOTEUR

Pratiquement identique à ci-dessus sauf décalage des actions sur Essence, Mixture, Magnétos, Alternateur et Batterie à n'effectuer qu'en très courte finale.

INCENDIE AU SOL

Laisser tourner le moteur MAIS :

Essence Pompe électrique Coupée

Pleins gaz (poussé) Gaz Mixture Etouffoir (tirée)

Si feu persiste : Magnétos OFF, Alternateur OFF, Batterie OFF Evacuation de l'avion (pilote et passagers) - Extincteur hangar

INCENDIE MOTEUR EN VOL

Essence Fermée Arrêt Pompe Gaz Pleins gaz -Mixture Etouffoir Chauffage Coupé Ventilation cabine Ouverte

Magnétos **OFF**

Procédures « Panne en campagne » Vitesse = 150 km/h (81 Kt) Message Envoyé - Transpondeur 7700 - Balise détresse Marche Volets à la demande - Avant l'impact : Batterie et alternateur coupés

GIVRAGE CARBURATEUR

Symptôme: Chute de tours - Moteur irrégulier

Réchauffage Carburateur : Tiré à fond -Bloqué Maintenir réchauffage carbu au moins une minute

Gaz: Pleins gaz

PANNE D'ALTERNATEUR

Symptôme : Ampèremètre dans le rouge, allumage du voyant d'alarme

Alternateur Coupé Disjoncteur Alternateur Tiré

Couper instruments et feux non vitales. Rallier terrain le plus proche.

PANNE DE PRESSION D'HUILE

Si la température est stable, continuer jusqu'à l'aérodrome le plus proche. (panne probable de l'indicateur ou du pressostat).

Si la température d'huile monte <u>ATTERRIR DANS LES 5 MINUTES</u>

Risque de serrage moteur et / ou d'incendie en vol.

Préparer atterrissage en campagne et procédures pannes

Nota: La priorité reste la conduite de l'avion dans tous les cas, ensuite veiller à la sécurité de ses passagers, enfin passer les messages radio.



RAPPEL DE PRÉCAUTIONS DIVERSES :

A l'atterrissage, maintien assiette cabrée jusqu'au posé du train avant comme pour tout avion. MAIS aussitôt, légère action du manche vers l'avant pour déblocage de la direction de la roue avant. (amortisseur détendu en vol bloque la roue avant dans l'axe afin de limiter la traînée).

Si l'avion refuse de virer au sol :

Freiner en ligne droite pour comprimer l'amortisseur avant et rouler manche secteur avant et du côté du vent.

ATTERRISSAGE ET DÉCOLLAGE: Talons au sol, pas de palonnier à fond



PERFOS PISTE LIMITATIVE

Si l'une des distances déclarées TODA, TORA, LDA et ASDA de la piste utilisée est inférieure aux perfos de l'avion (chapitre 5 du Manuel de vol) augmentée de 30%, en tenant compte également des différences de d'Altitude, de Température et d'État de la piste :

NE PAS UTILISER CE TERRAIN.

RECOMMANDATIONS:

- Ne pas s'asseoir ni marcher sur les glissières de verrière.
- De l'intérieur, manœuvrer la poignée de verrouillage verrière vers l'arrière avec douceur et utiliser la poignée fixe pour faire glisser la verrière.
- Ne pas poser de casque radio ou autre objet au-dessus du tableau de bord : risque de détérioration de la verrière à la fermeture!
- S'assurer de la présence à bord de sacs vomitoires en cas de mal des transports des passagers.

* * *